

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र संख्या: 2139एमटी/19-147एमटी/91-।

दिनांक 16 जुलाई, 2019

क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, चारबाग/उपनगरीय/हैदरगढ़,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
लखनऊ क्षेत्र।

विषय:- बसों के भौतिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।

मुख्यालय द्वारा निगम बसों की भौतिक दशा में सुधार एवं दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु पत्र सं0-1829एमटी/17-140एमटी दिनांक 08.06.2017, पत्र सं0-1823एमटी/17-147एमटी दिनांक 07.06.2017, पत्र सं0-2041एमटी/18-186एमटी दिनांक 19.07.2018, पत्र सं0-2174एमटी/18-186एमटी दिनांक 03.08.2018, पत्र सं0-3405एमटी/18-147एमटी दिनांक 04.12.2018, पत्र सं0-3451एमटी/18-147एमटी दिनांक 06.12.2018, पत्र सं0-479 एमटी/18-135एमटी दिनांक 21.12.2018 एवं पत्र सं0-159एमटी/19-147एमटी दि0 09.01.2019 खराब भौतिक दशा के बारे में समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं।

परिवहन निगम बसों की साफ-सफाई तथा भौतिक दशा अच्छी न होने एवं बसों के रख-रखाव के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले निर्देशों के अनुपालन न होने के सम्बन्ध में गहरा रोष प्रकट किया गया है।

उक्त के क्रम में बसों का निरीक्षण मुख्यालय में तैनात श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सीनियर फोरमैन ग्रेड-। एवं श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय, जूनियर फोरमैन, टीएमसी अनुभाग को आपके क्षेत्र के चारबाग, उपनगरीय तथा हैदरगढ़ डिपो में भेज कर कुछ बसों का भौतिक निरीक्षण कराया गया। बसों के भौतिक निरीक्षण में जो कमियां पायी गयीं। उनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	निरीक्षणकर्ता उपाधिकारी का नाम व पदनाम	निरीक्षण का दिनांक	डिपो का नाम	बस संख्या	कमियों का विवरण
1	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सी0फो0 ग्रेड-। एवं श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय, जू0फो0	15.07.2019	चारबाग	यूपी 33एटी-4438	बस के अन्दर लाल रंग से पेन्ट हथौड़ी नहीं है, बस की स्पीड 90 कि0मी0/घण्टा मिली।
	तदैव	तदैव	तदैव	यूपी 33एटी-5443	बस की स्पीड 115कि0मी0/घण्टा मिली।
	तदैव	तदैव	तदैव	यूपी 33टी-9524	बस की स्पीड 110 कि0मी0/घण्टा मिली।
	तदैव	तदैव	उपनगरीय	यूपी 32सीजेड-4699	खिड़की में एक शीशा कम था, स्टेपनी नहीं मिली, बस की स्पीड 80 कि0मी0/घण्टा मिली।
	तदैव	तदैव	हैदरगढ़	यूपी 33एटी-3133	बस के अन्दर लाल रंग से पेन्ट हथौड़ी नहीं है, बस की स्पीड 80 कि0मी0/घण्टा मिली।
	तदैव	तदैव	तदैव	यूपी 32एलएन-1648	बस के अन्दर लाल रंग से पेन्ट हथौड़ी नहीं है, बस की स्पीड 80 कि0मी0/घण्टा मिली।

निरीक्षणकर्ता टीम ने यह भी अवगत कराया कि बस सं०-यूपी33एटी-5443 एवं यूपी33टी-9524 की स्पीड बँधवा दी गयी है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आप द्वारा बसों के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है एवं बसों के रख-रखाव के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। उपरोक्त बसों तथा अपने क्षेत्र की सभी बसों में सुधारात्मक कार्यवाही तत्काल कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि आपके क्षेत्र की सभी बसों की भौतिक दशा अच्छी हो तथा बसों में लगे हुये एस०एल०डी० सही हालत में कार्य करें व साफ सफाई उच्च स्तरीय हो। उक्त के सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(जयदीप वर्मा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि०)

प्रतिलिपि-

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा०), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्बन्धित नोडल अधिकारी, श्री अतुल भारती, प्रधान प्रबन्धक (संचा०), निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्र०/से०प्र०/सहा०क्षेत्र०प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम अपने-अपने क्षेत्रों/डिपो की बसों का भी भौतिक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा एस०एल०डी० पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी बस ओवर स्पीड में पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

(जयदीप वर्मा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि०)