परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक 2165 एमटी / 19–147एमटी / 1991– ।

दिनांक 18 जुलाई, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
2–समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–परिवहन निगम की बसों की भौतिक दशा में सुधार किये जाने एवं दुर्घटनाओं में रोकथाम के सम्बन्ध में।

परिवहन निगम की एव अनुबन्धित बसो की भौतिक व यान्त्रिक दशा में सुधार करते हुए केवल स्वस्थ, आकर्षक एवं साफ–सुथरी वाहनों के ही मार्ग पर संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त बसों का सर्वे कराकर उनमें प्राप्त कमियों को एक समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार दूर कराया जाय। स्वस्थ एवं आकर्षक बसों के संचालन से हो रही दुर्घटनाओं में कमी आयेगी तथा यात्रियों का विश्वास एवं आकर्षण परिवहन निगम की सेवाओं के प्रति बढ़ेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्र की सभी बसों की भौतिक दशा के आकलन हेतु एक चेक लिस्ट पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि एक अभियान चलाकर समस्त बसों का सर्वेक्षण करा लिया जाये। यह सर्वेक्षण क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक व सेवा प्रबन्धक की देख–रेख में सम्बन्धित डिपो के निम्न अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा।

1. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो)
2. कार्यशाला प्रभारी
3. वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी

डिपो स्तर पर किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक निगम एवं अनुबन्धित बसों हेतु पृथक–पृथक दिनांक–31.07.2019 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक अपने संयुक्त हस्ताक्षर से मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि / संचा0) को विलम्बतः 01.08.2019 तक प्राप्त करायेंगे।

अनुबन्धित बसों में पायी गयी कमियों को 07 दिनो में ठीक कराने हेतु वाहन स्वामियों को क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर से अवगत कराते हुए निर्देश निर्गत किया जाये।

परिवहन निगम की बसों में पायी गयी कमियों के बारे में निम्न प्रारुप में सूचना क्षेत्रीय प्रबन्धक मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि / संचा0) को प्राप्त कराना सुनिश्चित करे।

तालिका– (निगम एवं अनुबन्धित बसों हेतु पृथक–पृथक)

डिपो का नाम	कुल बसों की संख्या	बसों की संख्या जिनकी सीटों की दशा खराब है	बसों की संख्या जिनकी बाडी की दशा खराब है	बसों की संख्या जिनकी पेन्ट की दशा खराब है	बसों की संख्या जिनमे शीशे कम है।	बसों की संख्या जिनकी फर्श की दशा खराब है	बसों की संख्या जिनमें एस0एल0डी0 कार्यरत नहीं है।	बसों की संख्या जिनमें वी0टी0एस0 कार्यरत नही है।	अन्य कमियां वाली बसों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

दुर्घटनाओ मे रोक–थाम के लिए यह आवश्यक है कि बस नियत्रित गति से ही संचालित हो इसके लिए बस में लगी स्पीड लिमिट डिवाइस का कार्यरत होना आवश्यक है। क्षेत्रों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार अभी तक समस्त बसो में स्पीड लिमिट डिवाइस कार्यरत नहीं है। क्षेत्र के सेवा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करे कि

Downloaded from www.upsrtc.com
Scanned with CamScanner

दिनांक–31.07.2019 तक लम्बी दूरी (300 किमी0 से अधिक) की सेवाओं में एवं दिनांक–15.08.2019 तक समस्त बसों में स्पीड लिमिट डिवाइस कार्यरत हो जाये।

सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करें।

सलग्नक–उपरोक्तानुसार

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष महोदय निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0), निगम मुख्यालय लखनऊ।
4. समस्त प्रधान प्रबन्धक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त, नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com

Scanned with CamScanner